

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANEXO COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4290-41	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: vista general del establecimiento.




Foto 2: sustitucion de malla.



Foto 3: sustitucion de porton.



Foto 4: sustitucion de horcones




Foto 5: sustitucion de base del porton.



Foto 6: sustitucion de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

