

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4292-41	FECHA:	28/5/2024



Foto1: Vista general del establecimiento.



Foto 2: Vista externa de las instalaciones del centro educativo, laminas en mal estado.



Foto 3: Estructura de madera en mal estado.




Foto 4: Elevacion de mojinete con block.



Foto 5: colocacion de solera



Foto 6: colocacion de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Martin Bol Mac*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

