



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM Aldea Atenas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Atenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4304-42	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Láminas con oxido y agrietadas en varias partes.



Foto 2: Estructura de madera con pudrición con riesgo de caerse en cualquier momento.



Foto 3: Puerta de madera en malas condiciones.



Foto 4: Piso dañado en la parte sur.





Foto 5: Vista lateral del establecimiento.



Foto 6: Estado del piso en la parte norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director(a) del Centro Educativo Público