



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM Aldea Atenas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Atenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4304-42	FECHA:	23/11/2024




Foto1: Instalacion de lámina troquelada.



Foto 2: Instalacion de estructura de techo de metal.



Foto 3: instalacion de puertas de metal.



Foto 4: Sustitución de piso de torta a piso de concreto en la parte sur.




Foto 5: trabajando en la vista lateral del establecimiento.



Foto 6: Sustitución de piso de torta a piso de concreto en la parte norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director del Establecimiento Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM Aldea Atenas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Atenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4304-42	FECHA:	23/11/2024




Foto 1: Instalación de balcones.



Foto 2: Instalación de balcones.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público