



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM ALDEA SONORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4305-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM ALDEA SONORA



Foto 2: MANO DE OBRA DE PADRES DE FAMILIA EN PINTURA E INSTALACIÓN ELECTRICA



Foto 3: MANO DE OBRA DE LOS PADRES DE FAMILIA



Foto 4: MANO DE OBRA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN INSTALACIÓN ELECTRICA



Foto 5: INSTALACIÓN ELECTRICA



Foto 6: PARTE INTERIOR DE LAS AULAS DE PÁRVULOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM ALDEA SONORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4305-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: COCINA ESCOLAR



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: PISO




Foto 5: PUERTA DE METAL



Foto 6: VENTANA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Prestador de Servicios



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

