



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Buen Samaritano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4363-43	FECHA:	05/05/2024




Foto 1: Mantenimiento a estructura de puerta de metal (lijado, cepillado, y aplicación de pintura)




Foto 2: Sustitución de chapa de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Instalación de tableros y flipones



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.





Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troqueleada de la cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Buen Samaritano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4363-43	FECHA:	05 de junio de 2024



Foto 7: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 8: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas.



Foto 9: sustitución de chimenea de concreto.



Foto 10: Sustitución de bomba de agua.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

