



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Quiché                   | MUNICIPIO:                     | Ixcán                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Buen Samaritano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-4363-43               | FECHA:                         | 08/09/2024               |



Foto1: Mantenimiento a estructura de puerta de metal (lijado, cepillado, y aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Instalación de tableros y filipones



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troqueleada de la cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Quiché                   | MUNICIPIO:                     | Ixcán                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Buen Samaritano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-4363-43               | FECHA:                         | 8/09/2024                |



Foto 7: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 8: Sustrucción de plancha de metal de tres hornillas.



Foto 9: sustitución de chimenea de concreto.



Foto 10: Sustrucción de bomba de agua.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo P