



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Buen Samaritano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4363-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puerta de metal (lijado, cepillado, y aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Instalación de tableros y flipones



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troqueleada de la cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Buen Samaritano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4363-43	FECHA:	20/09/2024




Foto7: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 8: Sustitucion de plancha de metal de tres hornillas.



Foto 9: sustitucion de chimenea de concreto.



Foto 10: Sustitución de bomba de agua.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

