



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JOSE LA 20
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4635-42	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



MURO PERIMETRAL PARTE DE ENFRENTE

Foto 1:



MURO PERIMETRAL LADO NORTE

Foto 2:



MURO PERIMETRAL PARTE DE ATRÁS

Foto 3:



ESQUINA DEL MURO PERIMETRAL

Foto 4:



MURO PERIMETRAL LADO SUR

Foto 5:



MURO PERIMETRAL LADO NOROESTE

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF
IXCAN, QUICHE

Firma y sello de la Dirección del Centro Educativo Público