



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JOSE LA 20
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4635-42	FECHA:	VEINTE DE NOVIEMBRE 2024



MURO PERIMETRAL PARTE DE ATRÁS DE COCINA

Foto 1:



MURO PERIMETRAL PARTE DE ENFRENTE

Foto 2:



MURO PERIMETRAL PARTE DE ENFRENTE

Foto 3:



MURO PERIMETRAL PARTE FRENTE AL CAMPO

Foto 4:



MURO PERIMETRAL PARTE DE ENFRENTE

Foto 5:



MURO PERIMETRAL PARTE DE ENFRENTE

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público