



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JOSE LA 20
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4636-42	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



MURO PERIMETRAL PARTE ATRÁS DE LA COCINA

Foto 1:



MURO PERIMETRAL PARTE FRENTE DEL CAMPO

Foto 2:



MURO PERIMETRAL PARTE ATRÁS

Foto 3:



MURO PERIMETRAL PARTE FRENTE DE ESQUINA A ESQUINA

Foto 4:



MURO PERIMETRAL LADO DE ENFRENTE


Foto 5:



MURO PERIMETRAL LADO DE NOROESTE

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
