

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4637-42	FECHA:	03/06/2024



Foto1: Vista general del establecimiento.



Foto 2: Modulo 2 a intervenir.



Foto 3: Cocina a intervenir estufa rural y piso de concreto.



Foto 4: Tubería de pvc a intervenir.



Foto 5: Corredor a intervenir torta de cemento de concreto.



Foto 6: Sanitarios a intervenir en el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

