

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 4710 - 41	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Estado actual de la galera que es usado en su oportunidad para cocina en total deterioro, para las paredes de concreto de cocina.



Foto 2: Espacio de la galera de cocina, el cual se mejoraría con piso de concreto.



Foto 3: Espacio para la colocación de puertas de metal de aulas y cocina.



Foto 4: Estado del techo de galera, por lo que sustituiría por estructura de metal y lámina troquelada aluzinc.



Foto 5: Situación de galera para mejoramiento de cocina para el Centro Educativo.



Foto 6: Espacio para el cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

