



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COBP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Israel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4715-41	FECHA:	30/09/2024



Foto1: cambio de techo por láminas con óxido.



Foto 2: Vista lateral del centro educativo



Foto 3: Vista de vigas oxidadas



Foto 4: Vista frontal del centro educativo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gulbaeh



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público