



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COBP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Israel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4715-41	FECHA:	12/11/2024




Foto 1: Desmontada de láminas deterioradas.




Foto 2: Vista lateral del centro educativo pintada



Foto 3: Vista de vigas pintadas



Foto 4: Vista frontal del centro educativo pintada




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gutierrez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

