

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arenal Peña Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4718-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada del centro educativo público.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del centro educativo público




Foto 3: Sustitución de puertas de madera por metal del centro educativo público



Foto 4: Instalación de ventanas de metal y balcones del centro educativo público.




Foto 5: Piso de piso de torta de concreto por piso de granito dentro del centro educativo público.






Foto 6: Repello en muro del centro educativo público.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

