

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arenal Peña Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4718-43	FECHA:	30/06/2024




Foto 1: Proceso de sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Proceso de sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del centro educativo público.




Foto 3: Proceso de sustitución de puertas de madera a puerta de metal del centro educativo público.



Foto 4: Instalaciones de balcones del centro educativo Público.



Foto 5: Proceso de instalación de piso granito del centro educativo público.



Foto 6: Repello en muro del centro educativo público.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

