



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA MARIA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4720-42	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: La escuela totalmente deteriorado el techado por las fuertes lluvias



Foto 2: Las láminas y los capotes totalmente deteriorad.



Foto 3: Las maderas de soporte de lamina podridos



Foto 4: corredor de la escuela todo el techado deteriorado por fuertes vientos y lluvias



Foto 5: las puertas estan en malas condiciones.



Foto 6: las ventanas estan en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo