



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA MARIA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4720-42	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: LEGADA DE LOS TUBOS 4X4 Y LOS TUBOS RECTANGULARES



Foto 2: desmontaje de las laminas del modulo uno



Foto 3: inicio de instalacion de estructuras metalicas.



Foto 4: finalizacion de la colocacion de las estructuras de soporte de lamina.



Foto 5: desmontaje de lamina



Foto 6: Llegadas de las mayas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Prestador



*[Signature]*

Firma y Sello Director Central

