



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rubel Holom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4724-42	FECHA:	28/05/2024.



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de puertas.




Foto 3: Sustitución de ventanas de madera a ventanas de metal.



Foto 4: Reparación de piso.




Foto 5: Sustitución de Estructura de madera por metal.



Foto 6: Sustitución de balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se analizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público