

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RUMOR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUMOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4726-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada.




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

