



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RUMOR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUMOR II, IXCÁN QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4726-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Sustitucion de lámina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de puerta.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

