



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RUMOR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUMOR II, IXCÁN QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4726-43	FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitucion de capote de lámina, para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 4: Sustitucion de puerta.



Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de torta de piso de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

