



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San Lucas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5105-42	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Reparación de muro. Tubo hg y maya galvanizada.



Foto 2: Reparación de muro. Tubo hg y maya galvanizada.



Foto 3: Reparación de muro. Tubo hg y maya galvanizada.



Foto 4: Reparación de muro. Tubo hg y maya galvanizada.



Foto 5: Reparación de muro. Tubo hg y maya galvanizada.



Foto 6: Reparación de muro. Tubo hg y maya galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

