



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Efrata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5106-42	FECHA:	30/09/2024



Reparación de muro perimetral de block



Sustitución de deposito de agua 1100 Lt



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Alucinc calibre 26



Sustitución de estructura de sopoprte de madera por metal



Sustitución de puerta para cocina



Sustitución de puerta en servicio sanitario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público









Sustitución de porton de metal



Sustitución de balcones de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizan el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

