



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Unión Cuarto Pueblo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5110-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 1 Muro de contención (solera de humedad)



Foto 2 Pinturas exteriores e interiores



Foto 3 Porton de metal



Foto 4 Sustitucion de estructura de metal de ventanas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público