



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIE	Parcelamiento La Unión Cuarto Pueblo
ESTABLECIMIENTO	14-20-5111-43	FECHA:	16/02/2024




Foto1: Sustitución de Puertas




Foto 2: Mantenimiento a estructuras de metal de ventanas




Foto 3: Pinturas en muros



Foto 4: Sustitución de inodoros




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a igualar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo