



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	Parcelamiento La Unión Cuarto Pueblo
ESTABLECIMIENTO :	14-20-5111-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas



Foto 2: Mantenimiento a estructuras de metal de ventanas




Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustrucción de inodoros



Foto 5: Circulación perímetro de la escuela




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público