



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Playón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5114-41	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas y ventanas



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada



Foto 6: Sustrucción de poton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Bilingüe Público
---	--

