



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Playón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5114-41 | FECHA: | 19/11/2024 |



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitucion de puertas y ventanas



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparacion de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada



Foto 6: Sustitucion de poton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

