



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Playón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5114-41	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas y ventanas



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada



Foto 6: Sustrucción de poton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 <b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</b> <b>C.O.E. O. R. M.</b> <b>COMUNIDAD EL PLAYÓN</b> <b>Ixcán, EL QUICHÉ</b>	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 <b>DIRECCION</b> <b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS</b>
---	--	---	--