



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5115-42	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Cambio de techo de lámina ondulada por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Cambio de puerta de madera por metal.



Foto 4: Cambio de ventanas de madera por balcones, parte trasera.



Foto 5: Cambio de ventanas de madera por balcones, parte delantera.



Foto 6: Cambio de láminas oduladas por laminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas. Se debe especificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5115-42	FECHA:	9/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público