



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5115-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Se cambiaron los renglones y se da continuidad al aula de preprimaria, que fue empezada con fondos de padres de familia.



Foto 2: Continuidad de las paredes.



Foto 3: Continuidad de las paredes con mano de obra no calificada de padres de familia.



Foto 4: Continuidad de las paredes con mano de obra no calificada de padres de familia.




Foto 5: Colocación del nuevo techo de lámina troquelada.



Foto 6: Colocación de puertas, balcones, repello y piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Escuela Educativa Pública





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5115-42	FECHA:	10/11/2024



Foto1: Inicio de columnas.



Foto 2: Finalización de columnas.



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.R.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público