



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5115-42	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Aula Finalizada y Pintada.



Foto 2: Colocación nueva de estructura de metal.



Foto 3: Colocación de la puerta.



Foto 4: Colocación de balcones, parte delantera.



Foto 5: Colocación de balcones, parte trasera.



Foto 6: Colocación de servicio de energía eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para realizar el número de hojas.

  
Firma y sello de Presidente del Consejo OPF  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  






Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5115-42	FECHA:	14/11/2024




Foto 1: Finalización de los pilares y terraza para colocar el tinaco de 500 ml.



Foto 2: Finalización de los pilares y terraza para colocar el tinaco de 500 ml.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

