

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5123-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc del centro educativo.



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de pila



Foto 5: Sustitución de chapa






Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	--	---