

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5123-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc del cnetro educativo.



Foto 2: Sistitucion y colocacion de puertas de baños



Foto 3: colocacion de baño



Foto 4: Colocacion de pila



Foto 5: Sittitucion de chapas




Foto 6: Colocacion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público