

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5123-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc del centro educativo.



Foto 2: Sustitucion de puerta en servicios sanitarios.



Foto 3: Sustitucion de inodoro.



Foto 4: Sustitucion de pila.



Foto 5: Sustitucion de chapa.



Foto 6: Sustitucion de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

