

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Prado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5125-41	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Vista externa de las instalaciones de la cocina a intervenir



Foto3 Estructura de la cocina en malas condiciones




Foto 4: Lámina y estructuras de madera en mal estado




Foto 5: Vista general del pozo





Foto 6: Estado actual del pozo sin agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

