



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Municipio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraiso de Adán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5126-42	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Sustitucion de Muro Perimetral



Foto 2: Sustitucion de muro perimetral



Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Sustitucion de puerta




Foto 5: Reparacion de Estufa



Foto 6: Reparacion de estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

