

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiche	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Presbiteriana El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5130-43	FECHA:	29/02/2024



Foto1: Vista general del establecimiento.



Foto 2: vista externa de las instalaciones del centro educativo.



Foto 3: estructura de la cocina en malas condiciones.



Foto 4: Láminas y estructura de madera en mal estado



Foto 5: Vista externa de la cocina.



Foto 6: Vista interna de las instalaciones de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia


CONSEJO DE FAMILIA
E.O.R.M.
COLOMIA PRESBITERIANA
EL MIRADOR
IXCAN, QUICHE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COLOMIA
DIRECCION
PRESBITERIANA EL
MIRADOR
IXCAN, QUICHE