

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Esperanza Malacatán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5132-43	FECHA:	03/06/2024.



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal de la cocina



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Reparación de piso.




Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal




Foto 6: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
