



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Esperanza Malacatán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5132-43	FECHA:	15/10/2024.



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal de la cocina



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 4: Reparación de piso.



Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal



Foto 6: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

