

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aledea Esmeralda Copon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5134-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del centro educativo.



Foto 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzin calibre 26 del centro educativo.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito.




Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio del centro educativo



Foto 5: Sustitución de puerta de madera por metal del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*C. P. [Signature]*  
Firma y sello del Presidente



*[Signature]*  
Firma y Sello Director

