

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lorena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5204-42	FECHA:	30/09/2024




Foto1: pintura .



Foto mantenimiento puerta de metal




Foto 3: sustitución de malla del centro educativo público.



Foto 4: sustitución de balcón




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Control de Calidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público