

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Lorena |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5204-42 | FECHA: | 20/11/2024 |



Foto 1: pintura escuela



Foto 2: remodelación puerta



Foto 3: pintura de maya



Foto 4: balcones






Foto 5: depósito de agua



Foto 6: pila plástica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

