

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | IXCÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CARI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5239-42 | FECHA: | 30/09/2024 |



Foto1: 328 M DE TECHADO



Foto 2: SUSTITUCION DE MADERA POR METAL EN EL CORREDOR



Foto 3: CAMBIO DE TECHADO



Foto 4: SUSTITUCION DE MADERA POR METAL EN EL AULA



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|--|---|---|---|