

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5239-42	FECHA:	27/11/2024



Foto1: 328 M DE TECHADO



Foto 2: SUSTITUCION DE MADERA POR METAL EN EL CORREDOR



Foto 3: CAMBIO DE TECHADO



Foto 4: SUSTITUCION DE MADERA POR METAL EN EL AULA



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y especificar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres y Familiares de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Cari, Quiché</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Aldea Cari, Quiché</p>
---	--




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5239-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE 2024
 <p>Foto 1: .Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26</p>		 <p>Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal</p>	
 <p>Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto</p>		 <p>Foto 4:</p>	
 <p>Foto 5: Mejora de servicio sanitario</p>		<p>Foto 6:</p>	

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura