

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | IXCÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VISTA HERMOSA LA PAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5242-43 | FECHA: | 3/06/2024 |



Foto 1: Sustrucción de porton de madera por porton de metal



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de estufa rural completa incluye chimenea y planta de metal



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Hernandez Ajano
Firma y sello del Presidente del Comité Comunal Educativo de la Aldea Vista Hermosa Ixcán, Quiché

[Signature]
Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Vista Hermosa Ixcán, Quiché

