

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea Vista Hermosa La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5242-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustrucion de porton de madera por porton de metal.



Foto 2: Sustrucion de pisos de torta de cemento.



Foto 3: Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: Reparacion de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Hernandez as
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

