

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Buen Camino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5244-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitución de ventanas madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta madera por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

Esteban

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

